ОДНОГО ЛИШЬ ОПЫТА НЕДОСТАТОЧНО

Безопасность при поддержании порядка на рабочей площадке

- **Площадки для хранения должны быть особо обозначены и четко определены.**
- **Площадки для хранения не должны занимать пространство рабочих зон.**
- **Площадки для хранения должны обеспечивать надлежащую защиту от смещения ветром или случайных ударов.**
- **Материалы или мусор не должны укладываться выше верхнего края контейнеров для хранения.**
- **Не следует хранить материалы вблизи общедоступных мест.**

NYC Buildings

безопасность строительства | безопасность жизни

ОДНОГО ЛИШЬ ОПЫТА НЕДОСТАТОЧНО

NYC Buildings

Поддержание порядка, чистоты и производительности на рабочем месте—это обязанность каждого.

Рабочие площадки должны быть безопасными и не иметь препятствий.

- **Входы и выходы должны всегда быть свободными.**
- **Устраняйте с пешеходных и рабочих поверхностей предметы, о которые можно споткнуться.**
- **Убирайте препятствия с лестниц, проходов и мостков.**
- **Разработайте надлежащую программу по поддержанию порядка на рабочей площадке.**

Опасные условия

Излишний мусор и отходы не помещены в специальные корзины или зоны

Опасные условия

Лестницы, проходы и мостки не освобождены от материалов, запасов и препятствий

Опасные условия

Несоответствующие требованиям входы и выходы

ЧТОБЫ СООБЩИТЬ ОБ ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ, ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 311

безопасность строительства | безопасность жизни

Bill de Blasio (Билл де Блазио), мэр
Rick D. Chandler (Рик Д. Чендлер), дипломированный инженер (P.E.), руководитель